


山东滕州辰龙能源集团有限公司



2023年三季度重大安全风险管控清单

2023年7月11日

单位：山东滕州辰龙能源集团有限公司



序号	矿井名称	风险点	风险类型	风险描述	风险等级	危害因素	管控措施	管控单位/责任人	管控机构	最高管控层级/责任人	评估日期	解除日期	信息来源
1	滕州登煤达炭有限责任公司	副井绞车房	提升运输	副井绞车有可能出现设备损坏、造成断绳、坠罐的风险。	重大风险	设备损坏	<p>1. 工区管理人员加强现场的安全监督；</p> <p>2. 上岗前必须进行电气设备维护知识、安全培训，达到应知应会、安全操作规程、《煤矿安全规程》和《煤矿安全技术操作规程》的要求；</p> <p>3. 加强个人防护，佩戴合格的劳动防护用品；</p> <p>4. 严格执行《煤矿安全规程》和《煤矿安全技术操作规程》的要求，严禁违章作业；</p> <p>5. 按照标准佩戴合格的钢丝绳，定期对钢丝绳进行检测；</p> <p>6. 对提升钢丝绳的磨损、断丝、变形等情况进行定期检查；</p> <p>7. 每半年进行一次钢丝绳的脱钩试验；</p> <p>8. 定期对提升装置的制动、保护装置进行试验；</p> <p>9. 现场操作人员应熟悉应急预案，减少风险伤害；</p> <p>10. 严格按照《煤矿安全规程》的要求，设置过卷高度和过放距离；</p> <p>11. 按《煤矿安全规程》的要求，提升机司机，确保提升安全。</p>	金达煤矿 董仲如	辰龙集团 生产技术部	辰龙集团 宗成伟	2023.7.11	2023.9.30	金达煤矿

金达
煤矿

2023.9.3
0

2023.7.11

辰光
宗月
集团
文件



辰龙集团 宗成伟	辰龙集团 宗成伟	2023.7.11	2023.9.30	金达 煤矿
辰龙集团 宗成伟	辰龙集团 宗成伟	2023.7.11	2023.9.30	金达 煤矿

东大煤矿 郭清良	辰龙集团 宗成伟	2023.7.11	2023.9.30	东大煤矿
辰龙集团 技术部	辰龙集团 宗成伟	2023.7.11	2023.9.30	东大煤矿

台部经各员... 卸好

全部... 内全... 白... 成

级索
煤矿

2023.9.3
0

